



INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

Nr.18723/IIP 39/07.10.2022

RĂSPUNS LA CEREREA PRIVIND FURNIZAREA
DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC NR. 18723/IIP 39/05.10.2022

De la:

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova

Ploiești, B-dul Independenței nr.12, jud. Prahova

Persoana de contact: Alina Notaru - funcționar public responsabil de informarea publică

Data: 07.10.2022

Către: Redacția Observatorului Prahovean

redactie@observatorulph.ro

Urmare adresei dumneavoastră, înregistrată la sediul nostru sub nr. 18723/IIP39/05.10.2022, prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ne solicitați să vă comunicăm dacă instituția noastră s-a autosesizat ca urmare a publicării articolului dvs. în data de 04.10.2022 cu privire la muncitorii care efectuează lucrări de reparații a cupolei Halelor Centrale fără echipament de protecție și, totodată, să precizăm cum se numește firma angajată să repare cupola Halelor Centrale și ce amendă a primit, dacă este cazul, vă comunicăm următoarele :

În urma publicării articolului menționat anterior, la data de 04.10.2022, în jurul orei 16:00, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a realizat o acțiune de control în domeniul securității și sănătății în muncă la locația indicată, procedându-se totodată și la efectuarea de verificări în domeniul relațiilor de muncă.

În urma verificărilor efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă s-au constatat următoarele:

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ PRAHOVA

- La data de 04.10.2022, inspectorii de muncă au constatat că angajații S.C. PROCONSTRUCT S.R.L. executau lucrări de montaj geamuri în zona cupolei clădirii Halelor Centrale, reținând că angajatorul nu a verificat modul în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție (ex. salopeta, încălțăminte de protecție, casca de protecție). Prin urmare, aspectele semnalate de publicația dvs. se confirmă în sensul că lucrătorii care desfășurau activități la nivelul cupolei Halelor Centarle nu purtau întregul echipament de protecție necesar pentru lucrarea respectivă.

- La data de 05.10.2022 inspectorii de muncă au realizat o nouă verificare reținând că unitatea a intrat în legalitate sub aspectul mai sus menționat, toți lucrătorii fiind echipați complet.

- Cu ocazia controlului în domeniul sănătății și securității în muncă finalizat la data de 07.10.2022 s-au mai reținut ca și neconformități inexistența în șantier a planului propriu de securitate și sănătate în muncă, precum și dovada instruirii lucrătorilor desemnați de conducerea unității pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor.

- În domeniul relațiilor de muncă s-a constatat că la data de 04.10.2022, la locul de muncă (Halele Centrale) unde au fost identificați prestând activitate angajații S.C. PROCONSTRUCT S.R.L. nu au fost puse la dispoziție contractele individuale de muncă ale acestora și nici evidența zilnică a timpului de muncă.

Pentru neconformitățile constatate unitatea a fost sancționată cu amendă contravențională și două sancțiuni contravenționale cu avertisment.

Cu stimă,

Alina Notaru

Inspector

Comunicare și relații cu publicul