

Nr. 808 / 17.02 2021

## PROCES VERBAL de constatare

Incheiat astazi 17.02.2022 cu ocazia deplasarii in STMB PLOIESTIIn urma deplasarii in teren la STMB am constatat urmatoarele:

- In interiorul Statiei de Tractor Mecane - Bic-Pociuș Ploiești era depozitată o cantitate cantidabilă de deșeurii municipale.
- De asemenea deșeurii moi erau depozitate și pe platforma betonată din gura halii din incinta STMB
- La orele 13<sup>00</sup> la intrarea in statie, așteptau pentru a fi cântărite parca autoagrușii


Masuri de remediere si imbunatatire a activitatii operatorului SC Rosal Grup SA

Intocmit,  
Responsabil contract,  
POBACHE MARIAN UTĂNASE IONEL

Semnatari

Busa Adrian Paul

17 Feb 2022 at 12:53:31  
Centura de Est  
Ploiești  
România



17 Feb 2022 at 12:56:29  
Centura de Est  
Ploiești  
România



17 Feb 2022 at 12:56:23  
Centura de Est  
Ploiești  
România



17 Feb 2022 at 12:56:35  
Centura de Est  
Ploiești  
România



17 Feb 2022 at 12:56:37  
Centura de Est  
Ploiești  
România

